



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.
Luftsportgeräte-Büro

Sicherheitsmitteilung
SM-Nr.: DAeC-2022-001
Datum der Bekanntgabe: 07.04.2022

Luftsportgeräte-Muster: ASSO V, ASSO V-472

Gerätekennblatt-Nr.: 61197

**Musterbetreuer des
Lizenzbaus:** Fritz Mürkens, 84518 Garching

Mitgeltende Unterlagen:

- Muster- und Bauunterlagen des Musterbetreuers/
Lizenzgebers
- www.asso-5.de (Bilder Einbau Rettung)

Betrifft: Halter und Selbstbauer einer ASSO V mit Gerätekennblatt 61197,
Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus des Rettungsgerätes

Anlass: Bei einer Nachprüfung wurde bei einem Lizenzbau eine, von den
Bauunterlagen abweichende Verlegung der Tragegurte des
Rettungsgerätes festgestellt. Der zu beanstandende Einbau ist auch
nicht durch eine Änderung oder Ergänzung zur Musterzulassung
genehmigt.

Sicherheitsempfehlung:

- Überprüfung mit der vom Musterbetreuer vorgegebenen
Einbauanweisung in den Musterunterlagen
- Im Zweifel ist der Musterbetreuer zu kontaktieren und das
UL außer Betrieb zu nehmen.

Hinweis Bei im Bau und in der Zulassung befindlichen UL des Musters sind
jegliche Abweichungen von den Musterunterlagen untersagt bzw.
genehmigungspflichtig. Der Lizenzbauer verpflichtet sich zur
strikten Einhaltung der Bauunterlagen.

Fristen: Sofort (mit Bekanntmachung dieser Sicherheitsmitteilung)

gez. Frank Einführer
Leiter Luftsportgeräte-Büro

gez. Michael Bätz
Technik Luftsportgeräte-Büro